

Link do produktu: <https://fachowysklep.pl/atlas-gipsar-go-18kg-gladz-finishowa-p-786.html>

ATLAS Gipsar GO 18kg gładź finiszowa



Cena	49,90 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	9148-378A1
Kod producenta	9148-378A1

Opis produktu

ATLAS Gipsar GO 18kg polimerowa gotowa gładź finiszowa

ATLAS Gipsar GO 18kg gotowa gładź finiszowa - to gotowa masa polimerowa typu finisz, przeznaczona do wykonywania ostatniej warstwy - idealnie gładkich powierzchni ścian i sufitów wewnątrz budynku. Produkt ponadto można wykorzystać do naprawiania niewielkich ubytków i poprawek przed ostatecznym wykończeniem naszej powierzchni. Gładź Gipsar GO 18kg bez problemu można aplikować pacą, wałkiem lub mechanicznie - agregatem natryskowym. Zmiana koloru gładzi podczas wysychania daje pełną kontrolę postępu prac. Formuła produktu gwarantuje szybką i łatwą aplikację "mokre na mokre", a przy szlifowaniu ograniczona jest ilość uciążliwego pyłu. Gładź po zagruntowaniu nadaje się pod każdy rodzaj farby lub pod tapetę, a dzięki uzyskanej idealnie gładkiej powierzchni Twoje ściany będą prezentowały się fantastycznie.

ATLAS Gipsar GO 18kg WŁAŚCIWOŚCI

- **Idealna konsystencja** - zapewnia komfortową aplikację produktu wałkiem, pacą oraz agregatem natryskowym. Możliwość nakładania metodą "mokre na mokre", co sprzyja skróceniu wykonywania prac.
- **Długi czas otwarty** - Gipsar GO! pozostaje plastyczny i umożliwia dłuższy czas obróbki powierzchni. Dodatkowym atutem jest uzyskiwanie jednolitej powierzchni nawet na granicy pól roboczych.
- **Optymalne uziarnienie masy** - gwarantuje idealnie gładkie wykończenie nawet już po pierwszym wygładzeniu.
- **Mniejsze pylenie** - pył powstający podczas szlifowania ma mniejsze tendencje do unoszenia się, pylenie jest ograniczone a obróbka ręczna i mechaniczna znacznie czystsza i mniej uciążliwa.
- **Kontrola postępu prac** - zmiana koloru umożliwia sprawdzenie postępu wykonywanej pracy.

ATLAS Gipsar GO 18kg PARAMETRY

- **temperatura zastosowania:** od +5 °C do +25 °C
- **maksymalna grubość warstwy:** 3mm
- **czas wysychania:** 1mm / 6h
- **średnie zużycie:** 1kg masy na 1m²
- **dostępne opakowania:** wiaderka 18kg

ATLAS Gipsar GO 18kg jak samodzielnie wykonać idealną powierzchnię?

- **Przygotowanie podłoża** - podłoże powinno być suche i czyste (oczyszczone np. z resztek farby, kurzu, brudu itp.). Następnie podłoże należy zagruntować w celu wyrównania i ograniczenia chłonności **odpowiednim gruntem**. W przypadku natomiast podłoża krytycznych warto zastosować **preparat z warstwą szczepną**.
- **Przygotowanie masy** - masę Gipsar należy przemieszać dedykowanym **mieszadłem**, aby nie nastąpiło jej napowietrzenie.
- **Nakładanie pierwszej warstwy gładzi** - aplikacja pacą - dociskając do powierzchni - przy pomocy pacy nierdzewnej go gipsu. Za pomocą **wałka z runem** - rozprowadzić produkt wałkiem równomiernie po ścianie lub suficie, następnie powierzchnię masy wygładzić szpachlą ze stali nierdzewnej - najlepiej zaraz po nałożeniu masy. Przy większych powierzchniach warto podzielić je sobie na mniejsze pola robocze.
- **Aplikacja warstwy finisz** - nakładanie gładzi metodą "mokre na mokre" na matową i suchą w dotyku, wstępnie związaną powierzchnię (po około 1-2 godzinach od nałożenia pierwszej warstwy). Nakładanie gładzi metodą "mokre na suche" - aplikowanie kolejnej warstwy po pełnym związaniu pierwszej warstwy - warto przed rozpoczęciem prac delikatnie zwilżyć powierzchnię pierwszej warstwy wodą. Komfort pracy wykonawcy znacząco poprawia możliwość kontroli postępu prac poprzez zmianę koloru podczas wysychania gładzi.
- **Aplikacja agregatem (mechaniczna)** - możliwa aplikacja gotowej masy za pomocą agregatu. Szczegółowe

informacje dot. ustawień i rekomendowanego sprzętu znajdują się w karcie technicznej produktu (do pobrania na dole opisu).

- **Szlifowanie** - zalecany sposób szlifowania to użycie **siatek ściernych** o gradacji od 150 do 220. Szlifowanie należy rozpocząć po całkowitym wyschnięciu powierzchni. Ograniczone pylenie gładzi Gipsar GO! znacznie poprawia komfort pracy podczas tego etapu.
- **Wykończenie** - przed przystąpieniem do dalszego etapu prac zaleca się odpylenie powierzchni po szlifowaniu oraz jej zagruntowanie - zyskasz idealnie przygotowaną bazę pod malowanie lub tapetowanie.

DOKUMENTY

[KARTA CHARAKTERYSTYKI](#)

[KARTA TECHNICZNA](#)